



Врио ТО Управления

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области – Кузбассу в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе

Е.А.Казиной

директора МКОУ «Специальная школа № 58»  
М.М.Шагиевой

Информация  
об исполнении предписания

Нарушения, указанные в Предписании от 31.03.2023 года устранены по пунктам:

Пункт СП 2.4.3648-20, нарушение	Устранения нарушений	Примечание
п.1.8. - при производственном контроле не осуществляется лабораторный контроль	Заключен договор на проведение лабораторного контроля филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе»	Договор № 1065-ГДиП от 01.09.2023г.
п. 2.4.6.2. - допускается использование разделочного стола для сырой продукции с поверхностью (с дефектами - выемками, загнутое по краям) не дающей возможность производить его мойку, очищение и дезинфекцию (ст. 15. ТР ТС021/2011 «О безопасности пищевой продукции»)	Приобретен разделочный стол для сырой продукции	Фото № 1
п. 2.7.4. - не проводится обследование технического состояния системы вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха 1 раз в 10 лет	Проведено обследование системы вентиляции ЦКО СБ	Протокол проведения аэродинамических испытаний от 18.04.2023г.
п. 2.5.2. – полы с дефектами и повреждениями, отделка не допускает влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих	Произведена замена линолеума в кабинете группы продленного	Фото № 2

<p>средств: в кабинете группы продленного дня пол покрыт линолеумом с порывами,</p> <p>в столярной мастерской бетонный пол с частичными разрушениями</p>	<p>дня</p> <p>Произведено заделывание бетонного пола</p>	<p>Фото № 3</p>
<p>п. 2.5.3. – стены и потолки имеют дефекты и повреждения, отделка не допускает влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств: в кабинете группы продленного дня закрашены следы протекания кровли, в туалете для девочек на потолке следы намокания у канализационного стояка, в туалете для мальчиков задняя стенка за чашами Генуя с осыпающейся краской; в раздевалке для девочек нарушена целостность внутренней отделки: частично разрушен слой покраски на стенах; стены и потолки в помещении для технического персонала (хранение уборочного инвентаря) на 1 этаже не гладкие, с щелями, трещинами и дефектами</p>	<p>Проведен ремонт потолка специалистами МАУ РЭУ в кабинете группы продленного дня.</p> <p>Произведен ремонт стены и покраска трубы в туалете для девочек.</p> <p>Произведен ремонт и покраска задних стен за чашами Генуя в туалете для мальчиков.</p> <p>В раздевалке для девочек произведен ремонт и заделка плинтусом</p> <p>Помещение для технического персонала (хранение уборочного инвентаря) на 1 этаже перенесено в другой кабинет с ремонтом.</p>	<p>Фото № 4</p> <p>Фото № 5</p> <p>Фото № 6</p> <p>Фото № 7</p> <p>Фото № 8</p>
<p>п. 2.16. – внутренняя отделка на пищеблоке не позволяет проводить ежедневную влажную уборку с моющими и дезинфицирующими средствами, поверхность пола не выполнена из водонепроницаемых, моющихся и нетоксичных материалов: в зоне моечной столовой и кухонной посуды пол с нарушенным покрасочным покрытием (дефекты, выемка, покраска осыпается) (ст. 14. ТР ТС021/2011)</p>	<p>Произведена облицовка плиткой моечной зоны кухни</p>	<p>Фото № 9</p>

Директор МКОУ «Специальная школа № 58» \_\_\_\_\_ М.М.Шагиева

29.09.2023г.



фото № 1. Стол для сырой продукции



фото № 2. Замена линолеума



фото №3 заделывание бетонного пола



фото № 4. Ремонт потолка



фото № 5. Ремонт стены и покраска трубы



фото № 6. ремонт и покраска задних стен



Фото № 7. Заделка плинтусом



фото № 8. Новое помещение для хранения уборочного инвентаря



фото № 9. Облицовка плиткой моечной зоны